










DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI



NELLA PISCINA E' INSTALLATA SEGNALETICA  
DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO REALIZZATI IN  
CONFORMITA' ALLA LEGGE N°186 DEL 01/03/68  
ATTESTATA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE  
DAL D.M. 22/01/2008 N.37

-  Percorso di uscita verso l'alto
-  Percorso di uscita orizzontale
-  Percorso di uscita verso il basso
-  Porta/struttura resistente al fuoco
-  Estintore portatile a polvere da Kg 6
-  Interr. sicurezza
-  Cartello indicazione via di esodo
-  Spazio elettrico C.T.
-  Cartello istruzioni in caso di incendio
-  Quadro elettrico principale

NELLA PISCINA E' INSTALLATA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

[illegible]